

用電設備巡檢紀錄表



大洋機電顧問股份有限公司

客 戶：明陽中學

電 話：(07)5521412

巡檢日期：111年3月19日

巡 檢 事 項				
1. 屋外線路	架空線路鬆弛度 ☐ 正常 ☐ 過低 ☐ 橫 檐 木 ☐ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉 線 礙 子 ☐ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲	高壓配電盤	MVGB 盤 <u>10</u> A VCB1 盤 <u>1.5</u> A VCB2 盤 <u>1</u> A VCB3 盤 <u>3</u> A VCB4 盤 <u>0.5</u> A VCB5 盤 <u>3</u> A	
2. 母線及支持礙子	支 持 礙 子 ☐ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母 線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避 雷 器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化			
3. 斷路器開關	套 管 礙 子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破裂 消 弧 室 (LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上 下 段 引 線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	低壓配電盤	MP1 盤 <u>100</u> A MP2 盤 <u>45</u> A MP3 盤 <u>90</u> A ML1 盤 <u>60</u> A	
4. 電力電纜	電 纜 頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 接 續 ☒ 良好 ☐ 不良			
5. 進相電容器	引 線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油			
6. 變壓器	套 管 引 線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☒ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油 溫 ☒ 正常 ☐ 過高 油 量 ☒ 正常 ☐ 不足 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損	11. 變壓器	容 量	溫 度
7. 低壓開關	受 電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺 絲 引 線 ☒ 良好 ☐ 鬆動	NO1 <u>832743</u>	<u>600</u> KVA	<u>45</u> °C
		NO2 <u>832721</u>	<u>600</u> KVA	<u>46</u> °C
		NO3 <u>832923</u>	<u>260</u> KVA	<u>45</u> °C
		NO4 <u>832924</u>	<u>150</u> KVA	<u>41</u> °C
		NO5 <u>832706</u>	<u>600</u> KVA	<u>40</u> °C
		NO6 <u>832701</u>	<u>300</u> KVA	<u>44</u> °C
		NO7		
8. 保護電驛	☒ 正常 ☐ 不良	8. 用電場所		
指示儀表	☒ 正常 ☐ 不良	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良		
指示燈	☒ 良好 ☐ 燒毀	週 圍 ☐ 有 ☒ 無 推積雜物		
		變 電 室 ☐ 有 ☒ 無 滲水		
		室 溫 ☐ °C		
備 註： 06-031622 07-09:30 08-600 淺海整機電壓220V端 11-0 15-0.400 19-0.271 自來水廠1電壓220V端 12-0 16-0.677 20-0.582 自來水廠2電壓220V端 13-0 17-1.078 21-0.853				

客戶簽章：

張新偉

巡檢員：

吳文華